



Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal

DIVISÃO DE OBRAS (DO)

INFORMAÇÃO n.º 138/2016carloss

DATA : 2016/06/21	
NIPG : 79/16	DE : Encarregado Operacional
REGISTO (DOC.) : 6212	PARA : Chefe Divisão de Obras
CLASSIFICADOR : 006.	ASSUNTO : Reparação do motor da viatura Scania EH-02-99
PROCESSO : -----	

DESPACHO :

cabimentar	Abrir Procedimento
Antonio Salgueiro,08-07-2016	Antonio Salgueiro,11-07-2016

PARECER :

Tendo em conta o descrito, a aquisição é necessária, pelo que se solicita aprovação. Deve ser solicitado certificado de conformidade do produto a adquirir.

MªJose Amaro em 08-07-2016

SEGUIMENTO:

04-07-2016 Carlos Herdeiro	11-07-2016 MªJose Costa
Tomei Conhecimento	AO ABRIGO DO CCP É NECESSARIO ABRIR O PROCEDIMENTO DE UM AJUSTE DIRETO, NÃO EXISTE CABIMENTO NA RUBRICA ORCAMENTAL.
11-07-2016 carlav	13-07-2016 MªJose Costa
Ao aprovisionamento	CABIMENTO 1240
	Ao Drº Torres para dar seguimento ao processo.

Carla Victor em 14-07-2016

TEXTO :

Informo V. Ex.^a, que é necessário mandar reparar o motor da viatura Scania EH-02-99, dado que o motor comessou a aquecer, feito um diagnostico nas nossas Oficinas detetou-se que a água entrava para o óleo, mas não temos a capacidade para executar este tipo de reparação, e como começa uma época de incêndios e a referida viatura está afeta a este tipo de trabalho uma vez que executa o transporte e mudança da maquina de rastos para apagar os referidos incêndios.

Assim sendo e dado a urgência da referida reparação e face ao referido anteriormente foram contactadas as firmas da especialidade e a que se disponibilizou para uma rápida reparação foi a firma Emídio Moreno & irmãos em Macedo de cavaleiros com uma estimativa de custo de 5300.00€, a viatura não pode circular e vai fazer muita falta.

À consideração Superior

CONCLUSÃO :

O Encarregado Operacional



04-07-2016 Carlos Soares